



FOTO n. 12  
Pranzo soggiorno posto sulla destra entrando dall' ingresso




FOTO n. 13  
Cucina posta sulla sinistra per chi entra nell' ingresso



FOTO n. 14  
Poggiolo della cucina



FOTO n. 14  
Portoncino blindato visto dall' interno dell' ingresso



FOTO n. 15  
W.CC. lavabo, bidet e doccia del piccolo bagno




FOTO n. 16  
Particolare della doccia del bagno piccolo



FOTO n. 17

Particolare del bagno grande con apparecchiature sanitarie in vetrochина bianca ( W.CC. vasca da bagno, bidet e lavabo)




FOTO n. 18  
IDEM come foto n. 17




FOTO N. 19  
Disimpegno notte con pavimento in lastre rettangolari in marmo travertino, come gli altri locali della zona giorno, esclusa cucina e bagni



FOTO n. 20  
Pavimento in parchetti lamellari delle tre camere da letto



FOTO n. 21

Particolare della superficie parchettata delle tre camere da letto in parchetti lamellari




FOTO n. 22  
Particolare di un poggio




FOTO n. 23  
Prospettiva di Piazza delle Barche con ripresa dal poggiolo del locale soggiorno de quo